

## Probenahmeprotokoll Materialmischprobe in Anlehnung an LAGA PN 98

### A) Allgemeine Angaben

- 1) **Veranlasser / Auftraggeber:** STIFTUNG LEBENSRAUM ELBE  
Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg
- 2) **Betreiber / Betrieb:** STIFTUNG LEBENSRAUM ELBE  
Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg
- 3) **Landkreis / Ort / Straße:**  
Hamburg-Othmarschen / 22605 / Jenischpark
- 4) **Objekt / Lage:**  
BV Jensichpark
- 5) **Grund der Probenahme:**  
Deklarationsanalytik für Entsorgung
- 6) **Probenahmetag / Uhrzeit / Probenbezeichnung:**  
30.10.2024 / 08:15 - 09:00 Uhr / MP Priel
- 7) **Probenehmer / Firma:**  
F. Becker / GeoConsult Hamburg  
Th. Schulze / GeoConsult Hamburg
- 8) **Anwesende Personen:**  
Dr. Brillinger, Stiftung Lebensraum Elbe
- 9) **Herkunft des Abfalls (Anschrift):**  
Jenischpark, 22605 Hamburg
- 10) **Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen:**  
keine
- 11) **Untersuchungsstelle:**  
GBA, Gesellschaft für Bioanalytik mbH, Pinneberg
- 12) **Lageskizze (Haufwerke, Probenahmepunkte usw.):**  
keine

**Probenahmeprotokoll Materialmischprobe  
in Anlehnung an LAGA PN 98****B) Vor-Ort-Gegebenheiten**

- 13) **Abfallart / Allgemeine Beschreibung:**  
humoser Oberboden + Klei, U, t, fs, h, Holz-, Pflanzenreste, Wurzeln  
keine anthropogene Beeinflussung erkennbar  
dkl-braun, grau / erdfeucht / stichfest / schwach humoser Geruch
- 14) **Gesamtvolumen / Lagerungsform:** ca. 150 m<sup>3</sup> / in-Situ
- 15) **Lagerungsdauer:** keine
- 16) **Einflüsse auf das Abfallmaterial:** Witterung
- 17) **Probenahmegerät und -material:** Handdrehbohrer
- 18) **Probenahmeverfahren:** Entnahme von Einzelproben
- 19) **Anzahl der**
- |               |       |               |              |
|---------------|-------|---------------|--------------|
| Einzelproben: | keine | Mischproben:  | 1 Stück      |
| Sammelproben: | keine | Sonderproben: | 1 Head-Space |
- 20) **Einzelproben je Mischprobe:** ca. 30
- 21) **Probenvorbereitungsschritte:** keine
- 22) **Probentransport / Lagerung:** PKW / keine Lagerung      **Kühlung:** nein
- 23) **Vor-Ort-Untersuchung:** keine
- 24) **Beobachtungen bei der Probenahme / Bemerkungen:**  
3 x Handdrehbohrungen bis 1,0 m
- 25) **Topographische Karte als Anhang?**
- ja: ☐      nein: ☒      Rechtswert:  
Hochwert:

Unterschrift Probennehmer

## Probenahmeprotokoll Materialmischprobe in Anlehnung an LAGA PN 98

### C) Fotodokumentation

